


”Smedegården” Nr. Vollum a/s

Cvr nr. 28655096



Førende på alle felter

”Dansk Stoker” Unit’s

Miljøstyrelsen & Fødevareministeriet
Strandgade 29
1401 København K

Bredebro d. 12/2 2017

Att: Gro Iversen

Forbrænding / Miljø ! Skorsten!

December 2014 advarede jeg miljøstyrelsen om, nu med klasse 5 er mange skorstene vel mere end **50%** udelige da en kold skorsten ikke suger i forhold til en varm! Hermed opstår der ingen undertryk i endda overtryk i forbrændings ovnen/kedel ! Og så opstår der ”meget dårlig forbrænding” i ovnen /kedel . Ved ingen ,eller overtryk i en ovn/kedel kan en forbrænding ikke få nok ilt tilført , fordi dette kan ikke fjernes!

CO og OGC ryger nemt over 10 gange det ønskede!

Hvad hjælper det med en ”Prøvningsattest ” der siger et ”flot tal” ! den er ikke tilstede i praksis ”når en skorsten ikke suger ”!

En forbrænding i en ovn/kedel giver ”overtryk” ,da ild henter ilt til forbrænding!

Som skal fjernes! for at en forbrænding kan opnå en ”ren forbrænding”!

Dette gælder ikke mindst i optændings fasen !

Mange fyrrums brande opstår p.g.a dårlig træk i skorstene ! En dårlig skorsten (sug) er skyld i en til sodning , som hurtig bygger sig op , og så sker skaden ”miljø/brand.

Der er ingen krav til, at en skorstensfejer skal måle ”skorstens sug” i røgrør ,der går i skorstenen! . **Mange kan ikke gøre dette !**

Når man spørger efter dette kan svaret være ” vi får ikke penge for dette”!

Derfor bør/skal der være er ”lovkrav” at en skorstensfejer måler skorstens sug , hver gang han/hun er på besøg! Som skal noteres på besøgs sedlen , hermed er der kontrol på at skorsten er i orden!

En kold skorsten skal kan suge min.1m/m vand søjle målt i røgrør fra ovn/kedel ,såfremt ikke skal et anlæg ovn/kedel være forsynet med en ”røgsuger” der skaber undertryk i ovn/kedel !

Hvad hjælper det med fine Prøvnings Attester når virkeligheden er noget andet!
For det er der ! Da det ikke er krav til at en ”**skorstensfejer**” skal måle ”sug” er det ”**Miljøstyrelsen**” der er synderen!

Er der en røgsuger, **skal** der måles før røgsugeren , for her **skal** der være undertryk!

Derfor: ”**Lovkrav**”

- 1) Alle skorstene skal være målt (sug) og påført besøgssedlen!
- 2) Skorstene der ikke opfylder ”krav” til mindst 1 m/m vandsøjle i kold tilstand skal have en røgsuger som sørger for at der er undertryk ved forbrænding !
- 3) Da der nu er gået over 2 år siden jeg sidst foreslog at ”måle en skorsten” , uden der er sket det mindste . Derfor sender jeg dette brev til jer , men også til ”Miljøministeren” ! **for i er ”Synderen**” for en dårlig forbrænding ,da der ingen ”**Lovkrav**” er til stede !
- 4) En ”Prøvnings rapport” er med det sug anlægget havde ved prøvningen ! **ikke** er ført ud i praksis!

Med Venlig Hilsen
Smedegården Nr. Vollum a/s
Jørgen Larsen

Kopi sendt til:

”Miljøministeren ” mail: ministeren@mfvm.dk

”Skorstensfejerlauget” mail: lauget@skorstenfejeren.dk

Fantastisk at lauget ikke selv ”**kræver**” dette!